





Peças necessárias para montagem



(※ Para o trabalho de montagem, é necessária uma chave Phillips n°. 2).

Após abrir a caixa de papelão, verifique se o conteúdo mostrado abaixo está incluído.





• Conteúdo do pedestal EA-160S para o tratamento capilar por vapor



As seguintes peças vêm com a unidade principal de tratamento capilar por vapor úmido.



Procedimentos de montagem



※Realize as seguintes inspeções no final dos procedimentos indicados acima.

- Verifique se todos os parafusos foram apertados. Não se esqueça de verificar os parafusos em todos os nove pontos.
- Verifique se os parafusos estão totalmente apertados. Verifique se há algum parafuso solto em todos os nove pontos.